

IZP.271.4.2017.AM

**INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) zawiadamiam, że wyniku prowadzonego przez Gminę Chodzież postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w BZP pod pozycją 577911-N-2017 w dniu 25.08.2017, zmiana zamieszczona pod pozycją 500023871-2017 w dniu 06.09.2017, na wykonanie zadania pod nazwą:

„Budowa budynku świetlicy wraz z przedszkolem w Nietuszkowie”

I. Wybrano, ofertę złożoną przez:

**Zakład Produkcyjno – Handlowo - Usługowy
Sławomir Lisiewicz
Stróżewo 36, 64 -800 Chodzież**

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Pzp oferta ww. wykonawcy wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert jak: oferowana cena i okres gwarancji, określonych w rozdziale XIV SIWZ, za które łącznie uzyskała najwyższą ilość punktów z pośród ofert nie podlegających odrzuceniu przez co uznana została za najkorzystniejszą. Wybrana oferta spełnia wymagania postępowania oraz nie podlega odrzuceniu. Cena oferty nie przekracza wysokości środków na sfinansowanie zamówienia.

II. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty na wykonanie w/w zamówienia wraz z przyznaną im punktacją, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Numer oferty	Nazwa (firma)	Adres wykonawcy	Liczba punktów		
			w kryterium „oferowana cena”	w kryterium „okres gwarancji”	łącznie punkty
1	Usługi Ogólnobudowlane Roman Dziubiński	Rataje ul. Chodzieska 8B	42,75	40	82,75
2	Zakład Ogólnobudowlany „MARK” Mariusz Kądziołka ul. Słowackiego 23 64-830 Margonin	ul. Słowackiego 23 64-830 Margonin	-	-	-
3	ASTA-BUD Spółka z o.o.	64-920 Piła ul. Podgórna 12	53,27	40	93,27
4	Zakład Produkcyjno – Handlowo - Usługowy Sławomir Lisiewicz Stróżewo 36, 64-800 Chodzież	Stróżewo 36, 64-800 Chodzież	60,00	40	100,00

III. Wykluczenie , odrzucenie oferty/ofert.

1. W postępowaniu nie wpłynęły oferty podlegające wykluczeniu.
2. Z postępowania odrzucono ofertę złożoną przez Zakład Ogólnobudowlany „MARK” Mariusz Kądziołka ul. Słowackiego 23 64-830 Margonin - na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Ww. ofercie stwierdzono braki w kosztorysie ofertowym, polegające na nieuwzględnieniu dodatkowych nowych pozycji i zmianie niektórych ilości w pozycjach kosztorysowych jakie należało przyjąć i wycenić w związku wyjaśnieniem do SIWZ dotyczącym ww. postępowania, zamieszczonym na stronie Zamawiającego w dn. 11.09.2017 roku.

Do kosztorysu ofertowego należało przyjąć dodatkowe pozycje i zmienić niektóre ilości w pozycjach kosztorysowych:

- 1) Do kosztorysu należało przyjąć dla całego budynku (część przedszkolna oraz świetlicy) 0,5 x 400 = 200 m3 zasypki z piasku z zagęszczeniem.
- 2) Do kosztorysu należało przyjąć łuki i słupki nad zadaszeniem wejścia należy wykonać ze styropianu gr 10 cm słup do świetlicy 0,44*2,5*2 , do przedszkola 0,34*2,5*2 , łuki do świetlicy 1,0*0,40*0,50*2 , do przedszkola 0,90*0,30*0,50*2 = 4,6 m2
- 3) Do kosztorysu należało przyjąć dodatkową poz. przedmiaru 54a Przewody wentylacyjne należy zabezpieczyć górą przed czynnikami atmosferycznymi. Np. Daszek wywietrznikowy wciskany w komin zabezpiecza przed zagnieżdżaniem się ptaków i ogranicza przedostawanie się deszczu i śniegu w ilości 18 szt.

- 4) Do kosztorysu należało przyjąć we wszystkich pomieszczeniach do wys. min. 1,5 m należy wykonać lamperię poprzez lakierowanie ścian trwałymi farbami wodoodpornymi.
 $(10+11,2+5,52+2,87*2+5,52+1,62*3+3,0+7,96+1,8+3,0+4,61*2+3,11+4,24)*2*1,5 = 239,34 \text{ m}^2$
- 5) Do kosztorysu ofertowego należało przyjąć szafki pod zlewozmywaki .
- 6) Do kosztorysu należało przyjąć drzwi DW 2,0*2,3 2 szt.
- 7) Do kosztorysu należało przyjąć następujące drzwi: do kotłowni zewnętrzne D2 1,0*2,05* 1 szt. EI 30 oraz do kotłowni wewnętrzne D3 EI 60 0,90*2,05 1 szt. do składu opału D3 EI 60 0,90*2,05 1 szt.
- 8) Do kosztorysu należało przyjąć dodatkowo 160m pręta $\varnothing 12$
- 9) Do poz. 20 kosztorysu należało przyjąć $11,28*2*0,17 = 3,83 \text{ m}^2$
- 10) W poz. 41 do 45 przedmiaru do kosztorysu należało przyjąć nowe ilości drewna wg zastawienia
- Pas dolny $0,06*0,15*12,8*20 = 2,304$
 - Pas górny $0,06*0,18*7,2*40 = 3,110$
 - Słupek $0,06*0,18*0,50*20 = 0,108$
 - Słupek $0,06*0,10*1,2*20 = 0,144$
 - Słupek $0,06*0,10*2,2*20 = 0,264$
 - Słupek $0,06*0,10*3,20*10 = 0,192$
 - Krzyżulce $0,06*0,10*2,60*20 = 0,312$
 - Krzyżulce $0,06*0,10*3,8*20 = 0,456$
 - Razem 6,89 m3
 - Krokiew $0,08*0,18*2,9*37 = 1,545$
 - Kr narożna $0,14*0,18*2,45*4 = 0,246$
 - Krokiew $0,08*0,18*1,2*8 = 0,138$
 - Krokiew $0,08*0,18*1,6*8 = 0,184$
 - Krokiew $0,08*0,18*1,75*4 = 0,101$
 - Belka kalenicowa $0,1*0,1*1,2*2 = 0,024$
 - Płatew $0,16*0,20*2,4*1 = 0,0767$
 - Płatew $0,16*0,20*1,8*2 = 0,115$
 - Razem 2,429 m3

Rys A-05

- Murłata $0,12*0,12*6,2*7 = 0,625$
- Pas dolny $0,06*0,12*12,8*50 = 4,608$
- Pas górny $0,06*0,18*7,2*100 = 7,776$
- Słupek $0,06*0,18*0,50*50 = 0,27$
- Słupek $0,06*0,10*1,2*50 = 0,36$
- Słupek $0,06*0,10*2,2*50 = 0,66$
- Słupek $0,06*0,10*3,2*25 = 0,48$
- Krzyżulce $0,06*0,10*2,60*50 = 0,78$
- Krzyżulce $0,06*0,10*3,8*50 = 1,14$
- Belki narożne $0,08*0,18*45,2\text{m} = 0,6510$
- Razem 17,3499 m3

Stwierdzone braki w kosztorysie powodują nieodpowiedniość oferty w stosunku do SIWZ, bowiem odzwierciedlają one ograniczenie zakresu rzeczowego zadania w stosunku do żądanego przez Zamawiającego.

Brak pozycji w kosztorysie ofertowym nie może być uzupełniany w drodze zastosowania art. 26 ust. 3, ustawy, gdyż w przeciwnym razie uznane byłoby to za prowadzenie negocjacji między Wykonawcą a Zamawiającym.

Zamawiający nie może również skorzystać z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, tj. dokonać poprawienia w ofercie omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty gdyż jak wspomniano wyżej kosztorys ofertowy nie zawiera niektórych pozycji a więc nie można ich poprawić.

Wobec tego, że nieprawidłowy kosztorys równa się z oferowaniem przedmiotu zamówienia niezgodnego z treścią SIWZ ofertę odrzucono.

IV. Niniejszą informację zamieszczono w dniu 11.10.2017 r. na stronie internetowej www.gminachodzież.pl

Zastępca Wójta

 Ewa Kubis